

モータの種類

○ 電磁モータの種類

◇ ステッピングモータ（パルスM～、ステッパM）

- ・電流を流しただけでは回らず、電流を切り替えることで一定角度ずつ回転するモータ。
- ・切り替えの回数・順序・タイミングのみで、指定角度、速度で回すことができるため、メカトロで多用されている。